



Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis tenue le six septembre deux mille cinq à dix-neuf heures trente, à la salle du conseil de l'hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis) et à laquelle séance il y avait quorum.

CV-2005-08-44

Modification au Règlement RV-2005-03-83 décrétant des travaux d'installation de garde-fous ainsi qu'un emprunt

Réf. : RE-TP-2005-041

ATTENDU QU'un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsqu'elle ne change pas l'objet du règlement et n'augmente pas la charge des contribuables ;

ATTENDU QU'un règlement d'emprunt doit contenir une description détaillée de la dépense prévue par celui-ci ;

ATTENDU la recommandation du comité exécutif, résolution CE-2005-10-65 ;


En conséquence,

Il est proposé par le conseiller Alain Lemaire
Appuyé par le conseiller Guy Dumoulin

De modifier le Règlement RV-2005-03-83 décrétant des travaux d'installation de garde-fous ainsi qu'un emprunt, par le remplacement de l'article 1 de ce règlement par ce qui suit : « Le conseil décrète des travaux d'installation de garde-fous aux endroits indiqués à l'annexe A-1 ainsi qu'une dépense pour l'entretien de garde-fous et dont le coût total de ces travaux est estimé à 130 000 \$, tel qu'il appert de l'estimation produite en annexe A. » et par l'ajout de l'annexe A-1, telle qu'elle est annexée à la présente résolution.

Annexe

Adoptée à l'unanimité




Jean Garon, maire

Direction des réseaux et équipements
Service des travaux publicsCONSTRUCTION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
SUR TOUT LE RÉSEAU ROUTIER

Numéro	Localisation
1	Est 864, Etchemin, direction Ouest
2	Est 864, Etchemin, direction Est
3	Nord 891, Terrebonne, direction Nord
4	Nord 1135 Terrebonne, direction Nord
5	Nord 1239 Terrebonne, direction Nord
6	Sud 1050 rang Pénin
7	Sud 1050 rang Pénin
8	Sud 1219 rang Pénin
9	Face 1106 rang Pénin, direction sud
10	1126 rang Pénin, direction sud
11	1219 rang Pénin, directions nord et Sud
12	1454 rang Pénin, direction Nord
13	1097 rang Terrebonne, direction sud
14	1292 Chemin Fleuve, côte Garneau, St-Romuald
15	Ch. Sault, face à rue Édouard-Curodeau
16	Rue du Viaduc, Charny
17	881, St-Augustin, Breakeyville, côté ouest
18	881, St-Augustin, Breakeyville, côté Est
19	Rue St-Augustin, viaduc côté sud, direction sud
20	Rue St-Augustin, viaduc côté nord, direction nord
21	Route des Iles - Côte Boilard, côté est et ouest
22	Route du Moulin , près de la rivière Cugnet, côté sud-est
23	Avenue des Ruisseaux, près du pont des ruisseaux
24	Route de l'Hétrière, garde-fou du ruisseau Cantin

Note : Les glissières de sécurité représentant des travaux mineurs seront aussi réparées.



Denis Gosselin, chef de service

Mise à jour le 2005-09-06